

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0180-43	FECHA:	19/05/2025



Foto 1: Nueva malla galvanizada.



Foto 2: Nuevas columnas intermedias.



Foto 3: Nueva base de columnas y malla galvanizada.



Foto 4: Muro de cuatro hiladas de block con malla.




Foto 5: Malla colocada sobre cuatro hiladas de block intermedias y tubo galvanizado.




Foto 6: Nuevo muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el reverso de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público