

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guareruche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0190-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Como se observa, las bases construidas se encuentran en el aire debido al movimiento de tierra



Foto 2: En la imagen se refleja la destrucción del muro anterior debido al peso de la tierra.



Foto 3: Parte de atrás del centro educativo donde se verifica los daños provocados por el movimiento de tierra.



Foto 4: De esa forma se encuentra la maya que contenía el muro anterior del cual se quitó debido a que amenazaba con destruir la pared de la escuela por el peso de la tierra.

Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arcely Diaz Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

