

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARERUCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0190-43	FECHA:	01 de agosto de 2025



Foto1: En esta fotografía se muestra ya el arranque terminado y las columnas dispuestas en su lugar respectivo.



Foto 2: En la imagen se aprecia la preparación del terreno para la fundición de la zapata con las columnas ya colocadas respectivamente.




Foto 3: Parte de atrás del centro educativo donde se verifica el área a cubrir con la construcción del muro de contención.



Foto 4: Acá se puede apreciar la llegada de más material para la construcción del muro, al fondo las columnas erguidas.

Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arcely Díaz Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

