

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARERUCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0190-43	FECHA:	10 de septiembre de 2025




Foto 1: El muro ya se encuentra terminado, esta fotografía muestra la parte posterior de las aulas que se encontraban en riesgo



Foto 2: En esta fotografía se puede apreciar el frente de las aulas y el muro de contención que previene el deslave en la parte posterior y al costado




Foto 3: otra perspectiva de la parte posterior de las aulas que se busca resguardar de derrumbes que dañen su estructura.




Foto 4: se muestra el muro desde un plano más cercano para apreciar con más precisión los detalles del muro de contención.

Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arcely Diaz Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

