



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0262-42	FECHA:	20-oct-25



Foto1: Cocina actual que necesita ser remozada.



Foto 2: Otra de las hornillas actuales



Foto 3: meson actual para preparar alimentos se encuentra en mal estado



Foto 4: Es el único espacio que funge como pila, se desea sustituir por pila de cemento con dos lavaderos. Se observa el chorro y falta instalación de drenaje




Foto 5: Mesas provisionales para que los estudiantes puedan sentarse a comer.



Foto 6: Reparación de piso en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
