

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VICTOR MANUEL MONZON GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0478-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: techo de aula



Foto 2: techo de baños



Foto 3: baño y puerta y repello y cernido para los baños



Foto 4: losa de baños y repello y cernido para los baños



Foto 5: pintura frente muro perimetral



Foto 6: pintura aula era bodega y se volvió aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público