

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0513-43	FECHA:	18/06/2025



REPARACIÓN DE MURO PERIMTRAL DE 25 METROS LINEALES POR 3 METROS DE ALTO



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO Y 5 METROS DE ANCHO TECHO



FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METAL DE INGRESO



REPARACIÓN DE MURO PERIMTRAL DE 13 METROS LINEALES POR 3 METROS DE ALTO



REPARACIÓN DE MURO PERIMTRAL DE 25 METROS LINEALES POR 3 METROS DE ALTO



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO Y 5 METROS DE ANCHO TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---