

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Los Vados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20.04-0513-43	FECHA:	09/09/2025




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, NO.2



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO Y 6 METROS DE ANCHO DE TECHO DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.




FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO.



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, NO.1



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO Y 5 METROS DE ANCHO DE TECHO DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL, NO.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---