

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA LOS VADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0513-43	FECHA:	09/09/2025




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL NO.1



REPARACION DE MURO PERIMETRAL NO.2



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO.



SE PINTÓ EL ESTABLECIMIENTO.



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO POR 5 METROS DE ANCHO DE TECHO DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.



REPARACIÓN DE 15 METROS DE LARGO POR 5 METROS DE ANCHO DE TECHO DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

