

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN DE LA ARADA, ALDEA LA ARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-1111-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS DE 1 X 2 M.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAL POR VENTANA DE PVC E INSTALACIÓN DE VALCÓN DE HIERRO DE MEDIA.



Foto 3: SEGUIMIENTO DE LOSA DE PATIO EN ÁREA DE PASILLO.



Foto 4: REPARACIÓN DE BANQUETA, CUNETAS Y RAMPA DE ACCESO



Foto 5: APLICACIÓN PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS. PINTURA EN LAS PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Díaz Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público