

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Aldea Cumbre de la Arada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de la Arada , Aldea La Arada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-041112-43	FECHA:	16/05/2025



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE SANITARIOS CEMENTO POR SANITARIOS LAVABLES DE PORCELANA.



FABRTICACIÓN DE VENTANA, INSTALACION DE LÁMINA TROQUELADA, DESINSTALACIÓN DE LÁMINA ZINC.



LOZA DE PATIO Y REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE GRIFOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarvelio Lopez Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público