

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tesoro Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-1633-42	FECHA:	08/08/2025



Foto1:




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa a EOR M Aldea Tesoro Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tesoro Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-1633-42	FECHA:	8/08/2025



Foto1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

