

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TESORO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-1898-42	FECHA:	3/10/2025



Foto 1: DESTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL POR LA LLUVIA QUE AFECTO EL ÁREA



Foto 2: MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS DESTRULLO EN SU TOTALIDAD POR LA CORRIENTE DE LLUVIA



Foto 3: LIMITE DEL MURO PERIMETRAL QUE FUE DESTRUIDA POR LA CORRIENTE DE LLUVIA QUE AFECTO EL ÁREA DE PÁRVULOS



Foto 4: ESTO ES EL LARGO DEL MURO QUE CUBRILLA LA ESCUELA EODP TESORO ARRIBA



Foto 5:ÁREA AFECTADA POR SOCABAMIENTO Y DESLAVE DE TIERRA DURANTE LA LLUVIA QUE AFECTO PARED



Foto 6: LA LLUVIA CAUSO UN SOCABAMIENTO DE TIERRA Y PROVOCO DESASTRES EN LA PARTE DE LA PARED DE PÁRVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eticka Díaz García

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

