

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-1981-45	FECHA:	19/06/2025



FOTO 1. REPELLO DE PAREDES EN COCINA ESTA EN MAL ESTADO



FOTO 2. CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO DE COCINA



FOTO3. VENTANAS EN MAL ESTADO, NECESITAN SER SUTITUIDAS



FOTO 4 . ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 5. EL MESON Y GABINETE EXISTENTE DE LA COCINA NECESITA MANTENIMIENTO EN LA ESTRCUTURA DEBIDO A QUE EL ACTUAL ESTA DAÑADO Y PRESENTA DAÑOS POR EL PASO DEL TIEMPO Y USO



FOTO 6. LA ESTUFA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NECESITA REFUERZO Y MANTENIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--