



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                            |                                |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                  | MUNICIPIO:                     | Jocotán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 186 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Guareruche |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 2004-2137-45                                               | FECHA:                         | 01/09/2025       |



Foto 1: sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada



remozamiento de pintura en la estructura instalada



Foto 3: reparacion de muro perimetral



Foto 4: refuerzo de muro perimetral




Foto 5: Percianas de ventanas de direccion del centro educativo quebradas



Foto 6: Percianas de ventana de direccion del centro educativo quebradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

