

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 178	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCHIQUER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2139-45	FECHA:	25/09/25



Foto1: SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 3: EFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE



Foto 4: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO




Foto 5: REFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE



Foto 6: SEGUIMIENTO DE MURO EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---