

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 178	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCHIQUER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2139-45	FECHA:	27/09/25



Foto1: SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 3: EFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE



Foto 4: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO





Foto 5: REFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE



Foto 6: SEGUIMIENTO DE MURO EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---