

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 178	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCHIQUER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2139-45	FECHA:	25/09/25



Foto 1: SEGUIMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 3: EFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE



Foto 4: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 5: REFUERZO Y REMOZAMIENTO DE MURO EXISTENTE




Foto 6: SEGUIMIENTO DE MURO EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

