

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 180	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2141-45	FECHA:	22/01/2025



Foto1: Pintura de las paredes del centro educativo




Foto 2: Sustitución de estructura del techo




Foto 3: Mantenimiento de los portones que sirven de divisón de las aulas.



Foto 4: Sustitución de balcones y persianas de las ventanas



Foto 5: Sustitución de hornilla de la cocina



Foto 6: Sustitución de balcones y persianas de las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--