

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 180	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2141-45	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Pintando las paredes del centro educativo



Foto 2: Dando mantenimiento a la estructura del techo




Foto 3: Dando mantenimiento a los portones que sirven de divisón de las aulas.



Foto 4: Dando mantenimiento a láminas del techo del centro educativo.



Foto 5: Sustituyendo hornilla de la cocina



Foto 6: Dando mantenimiento a las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 180	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2141-45	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Sustituyendo paredes de la cocina



Foto 2: Dando mantenimiento a balcones de las ventanas



Foto 3: Dando mantenimiento a estructura del techo del centro educativo



Foto 4: Pintando paredes exterior e interior del centro educativo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--