

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 180	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2141-45	FECHA:	20/05/2025




Foto 1: Pintura de las paredes remozada



Foto 2: Estructura de las divisiones de las aulas remozada



Foto 3: Puertas remozadas




Foto 4: Balcones y ventanas remozadas



Foto 5: Estructura del techo del centro educativo remozada



Foto 6: Láminas del techo remozadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 180	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2141-45	FECHA:	20/05/2025



Foto 1: Cocina del centro educativo remozada



Foto 2: Balcones y ventanas remozadas



Foto 3: Canales de captación de agua de lluvia remozado



Foto 4: Puertas de los servicios sanitarios remozadas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
---	--