

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 182	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2143-45	FECHA:	07/08/2025



Foto 1: Sustrucion de la por lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura



Foto 3: Sustrucion de baño y de torta de cemento



Foto 4: Sustrucion de puertas de los baños



Foto 5: Sustrucion de 6 ventanas



Foto 6: Sustrucion de 1 ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público