



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 183	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tontoles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2144-45	FECHA:	



Foto 1: cubierta de lamina en mal estado



Foto 2: pintura en mal estado




Foto 3: pintura de balcones en mal estado



Foto 4: pintura de puertas en mal estado



Foto 5: cubierta de lamina y pintura en mal estado



Foto 6: portones en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---