

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Noimil Rural No. 3 "Rafael Iriarte"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo, Jocotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2267- 46	FECHA:	28/02/2025




Foto1: Fotografía de la la parte frontal del edificio educativo.



Foto 2: tercho del corredor del edificio escolar-




Foto 3: Techo del interior de las aulas




Foto 4: Fotografía tomada de la parte alta del edificio educativo.



Foto 5: Techo deteriorado del edificio educativo



Foto 6: Techo del pasillos del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público