

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS DE PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS DE PAZ, ALDEA TUNUCÓ ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2298-43	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES




Foto 6: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--