



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SHALOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2309-43	FECHA:	29/09/2025



Foto1: CAMBIO DE VENTANAS DE PERCIANA POR VENTANAS PVC



Foto 2: CAMBIO DE VENTANAS DE PERCIANA POR VENTANAS DE PVC



Foto 3: REPARACION Y REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: CERNIDO DE PAREDES, COLOCACIÓN DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE LUZ.



Foto 5: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO E INSTALACIÓN DE LUZ.



Foto 6: RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODO EL ESTABLECIMIENTO, Y CAMBIO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público