

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

**X**

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | JOCOTÁN                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL ZAPOTILLO, ALDEA LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-2313-43               | FECHA:                         | 9/10/2025                             |



Foto 1: solo se observa la columna de la pared No.1 debido a que se destruye la pared anterior por seguridad de los niños



Foto 2: solo se observa la columna de la pared No. 2 y una parte de pared en mal estado, debido a que destruye la pared por seguridad de los niños



Foto 3: se observan las columnas de la pared No. 3



Foto 4: se observa las estructura del techo de madera del salon de la escuela.



Foto 5: así se observa la cubierta de lámina del salon de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Londy Ramires Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público