

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONCITO, ALDEA EL LIMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0006-42	FECHA:	25/02/2025



Foto1: MANTENIMEINTO DE COCINA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE COCINA



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: CONTINUACIÓN DE MURO PERIMATRAL



Foto 5: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MANTENIMIENTO A CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

