

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo, Aldea Lantiquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0014-42	FECHA:	6/06/2025



Foto7: Instalacion de canales y bajada de agua



Foto 88: Mantenimiento de sanitarios y sus estructuras



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Reparación del sistema electrico



Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Reparación de sanitarios y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo, Aldea Lantiquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0014-42	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Cubierta de Lamina



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Instalación d balcones




Foto 4: Sustitución de puerta antigua por apuerta nueva de paneles)



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Reparación de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

