

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO LA QUESERA, ALDEA DESPOBLADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA QUESERA, ALDEA DESPOBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0026-43	FECHA:	19/02/2025




Foto 1: Reparación muro perimetral.



Foto 2: Reparación de puertas.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de baño.



Foto 5: Elaboración de balcones.




Foto 6: Sustitución de lámina y mejoramiento de pila de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

