



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0028-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Sustitución de portón e instalación de techo.



Foto 2: Sustitución de lámina de techo.




Foto 3: Mantenimiento a estructura metálica de techo.



Foto 4: Continuación de muro perimetral y sustitución de maya.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Denis obed Ramos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público