

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                 | MUNICIPIO:                     | Camotán                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nenojá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nenojá aldea Nearar |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0031-43                              | FECHA:                         | 29 de enero de 2025         |



Foto1: PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA




Foto 3: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO.



Foto 5: INSTALACIÓN DE VENTANAS





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angel Vásquez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

