

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caparrosa, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0033-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo.



Foto 3: Instalación de balcones.



Foto 4: Pintura de muros exteriores.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maritividad Martinez P.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

