

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Camotán                                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Ceiba, Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0034-43 | FECHA:                         | 30/01/2025                                          |



Foto1: Sustitución de lámina de techo.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 3: Sustitución de interruptores eléctricos y cableado de toda la escuela.



Foto 4: Continuación de pared de aula.

Foto 5:

Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público