



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Calichal, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0041-43	FECHA:	27/01/2025



Foto1: Mantenimiento de balcones (cepillado, lijado y pintado)



Foto 2: Sustitución y mantenimiento a puertas.



Foto 3: Sustitución de ventanales por ventanas de PVC.



Foto 4: Instalación de balcones y sustitución de ventanales y puertas de PVC.



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina de aulas.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

