

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lorenzo, Aldea El Tular
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0046-43	FECHA:	22/01/2025



Reparación de entechado de cocina



Entechado area de escenario y patios



Reparación de losa de patio y cunetas



Reparación de muro perimetral



Sustitución de lámina por troquelada



Instalación de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público