

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0047-43	FECHA:	27/01/2025



Foto 1: Sustrucción de canales y reparación de bajadas de agua pluvial.



Foto 2: Continuación de pared de bodega, sustrucción de puerta, instalación de ventanas, sustrucción de lámina y estructura de techo.



Foto 3: Continuación de losa de patio, instalación de pila prefabricada de dos lavaderos.



Foto 4: Reparación de accesorios y sustrucción de sanitarios.




Foto 5: Reparación de techo de baños para colocación de tinaco de agua.



Foto 6: Sustrucción de estructura de cocina y cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello del Director


DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO EL ZARZAL
ALDEA MOROLA
CHICOMULA - V. A.

Firma y Sello del Representante del Comunitario Público