

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Camotán                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Quebracho, Aldea El Guayabo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0059-43               | FECHA:                         | 31/03/2025                             |



Foto 1: Sustrucción de lamina por lámina troquelada alucin calibre 25 8 pies



Foto 2: Sustrucción de costaneras de madera por estructura metalica



Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Sustrucción de ventana de maya por ventana de metal



Foto 5: Pintura de las paredes el establecimiento



Foto 6: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Canan García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Camotán                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Quebracho, Aldea El Guayabo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0059-43               | FECHA:                         | 31/03/2025                             |



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ANJELINA CANAN GARCIA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

