

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ZARZAL, ALDEA SHUPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0060-43	FECHA:	15/02/2025



Foto 1: Reparación de cocina con block



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de cubierta de almina por lamina troquelada cal. 26



Foto 4: Instalación de piso granito



Foto 5: Reparación de losa de patio



Foto 6: Reparación de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santa Perez Gutierrez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

