

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REBALSA, ALDEA SHUPÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0062 - 43	FECHA:	11 DE FEBRERO DE 2025




Foto1: Estado actual del piso de la escuela.




Foto 2: lámina dañada de las aulas del establecimiento educativo.



Foto 3: estructura de las aulas.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Elizabeth Aralos López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

