

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Hermanos, Aldea El Volcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0067-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1:

ventanas



Foto 2:

muro existente.



Foto 3:

Paredes



Foto 4:

Pared en mal estado



Foto 5:

Sanitario en mal estado



Foto 6:

ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio López Esquivel

Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

