

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO LOS NACIMIENTOS, ALDEA LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NACIMIENTOS, ALDEA LA LIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0070-43	FECHA:	12/02/2025



Foto1: Reparación muro perimetral



Foto 2: Sustitución de malla en muro perimetral.



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente del Consejo Comunal



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

