

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO PINALITO, ALDEA EL VOLCÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINALITO, ALDEA EL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0071-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Reparación muro perimetral cocina.




Foto 2: Sustitución puertas de baño.




Foto 3: Pintura de interior y exterior.



Foto 4: Sustitución de lámina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ovidio</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--