

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cumbre de Nearar, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0075-42	FECHA:	1/07/2025



Imagen 1. Instalación de cubierta de Llamina



Foto 2: Seguimiento y reforzamiento de paredes de aula existentes; y pintura en interiores en interior y exterior



Imagen 3. Instalación de puerta.




Imagen 4. instalación de piso de granito



Foto 5: Instalación de ventanas



Foto 6: Instalación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

