

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0082-43	FECHA:	18/06/2025




Foto 1: Sustrucción de malla antigua por malla nueva



Foto 2: Instalación de piso cerámico




Foto 3: Sustrucción de puerta antigua por apertura nueva de paneles aula 1




Foto 4: Sustrucción de puerta antigua por apertura nueva de paneles aula 2




Foto 5: Sustrucción de puerta antigua por puerta nueva, de baños



Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e inferiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Elvira García Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0082-43	FECHA:	18/06/2025




Foto 7: Aplicación de pintura en muros exteriores e inferiores




Foto 8: Sustitución de porton de entrada



Foto 9: Sustitución de lamina antigua por lamina troq. Cal. 26



Foto 10: Instalación de piso cerámico aula 2



Foto 5: Remodelación de ventana 1




Foto 6: Remodelación de ventana 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira García López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público