



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123  
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

|                             |                                          |                                |                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA /                              | MUNICIPIO:                     | CAMOTÁN /                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PLAN TRÁVESIA, ALDEA SHALAGUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0084-42 /                          | FECHA:                         | 30/05/2025 /                          |



Foto1: Piso en mal estado



Foto 2: Interior del aula del nivel preprimario.




Foto 3: Costado del aula del nivel preprimario.



Foto 4: Parte trasera del aula del nivel preprimario.



Foto 5: Lamina en mal estado



Foto 6: Mejoramiento de muro existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.FAMILIA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

