

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL ZARZAL, ALDEA SHUPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0093-42	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santa Pérez Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público