

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 453	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0105-45	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: sustitución de torta de cemento por piso granito




Foto 2: colocación de rotoplast y sus accesorios.



Foto 3: Sustitución de tubo de drenaje de aguas negras



Foto 4: continuación de pared, repello y pulido en la pared de la cocina.



Foto 5: Sustitución de estructura de techo y cambio de lamina en cocina.



Foto 6: colocación de ventanas y puerta en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

