

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA GRANDE, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEBRADA GRANDE, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0106-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Reparación de muro con maya.



Foto 2: Sustitución de baño y repaación de puertas.



Foto 3: Sustitución de lámina.




Foto 4: Sustitución de puertas.



Foto 5: Sustitución de ventanas.



Foto 6: Pintura en interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Amariliz Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público