

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA GRANDE, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEBRADA GRANDE, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0106-43	FECHA:	18/07/2025



Foto 1: Reparación de muro con maya.



Foto 2: Sustitución de baño y repaación de puertas.




Foto 3: Sustitución de lámina.



Foto 4: Sustitución de puertas.




Foto 5: Instalación de vidrios.



Foto 6: Pintura en interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Amariliz Raymundo

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público